

314-154
Temperaturfühler Pt-100

Einbauanweisung



WARNUNG

Technische Information der Messzelle beachten!

Technische Information des Messverstärkers beachten!

- Temperaturfühler in den mitgelieferten Deckel einstecken.
- Deckel mit Temperaturfühler in die Messzelle einstecken.
- Elektrische Anschlüsse herstellen.

314-154
Temperature Sensor Pt-100

Mounting Instructions



WARNING

Observe Technical Information of the measuring cell!

Observe Technical Information of the measuring amplifier!

- Plug the sensor into the cap.
- Plug the cap with the sensor into the measuring cell.
- Establish electrical connections.

314-154
Sonde de compensation de température Pt-100

Instructions de montage




AVERTISSEMENT

Respecter la notice technique de la cellule de mesure!

Respecter la notice technique de l'amplirégulateur!

- Placer la sonde dans la couvercle fourni.
- Placer l'ensemble dans la cellule de mesure.
- Etablir les connections électriques.



ACHTUNG

*Einbaulage beachten!
Temperaturfühler nicht in die Überlaufbohrung einführen.*




CAUTION

*Observe fitting position!
Do not insert the sensor into the overflow hole.*



ATTENTION

*Respecter l'emplacement de montage!
Ne pas placer la sonde dans le logement du trop-plein.*



ALLDOS Eichler GmbH
Reetzstraße 85 • 76327 Pfinztal (Söllingen)
Postfach 1210 • 76318 Pfinztal
Tel. ++49 (0) 72 40 61-0
Fax. ++49 (0) 72 40 61-177
Hotline: ++49 (0) 7240 61-230